



Zona de rotura eje por
par de apriete excesivo



APLICACIÓN EN EL AULA

Este artículo, contiene una serie de pasos necesarias para realizar el proceso de diagnóstico y sustitución de una polea de giro libre de alternador también denominada polea OAP.

Esta actividad se puede aplicar como recurso didáctico para el alumno en las prácticas de taller de ciclos de mantenimiento de vehículos, realizando las mismas individualmente o en grupos reducidos, segundo decida o docente.

Bibliografía

- Juan Manuel Molina Mengíbar: Electricidad, electromagnetismo y electrónica aplicados al automóvil. IC editorial.
- José Pardiñas. Sistemas auxiliares del motor. Editorial EDITEX S.A.
- <https://www.valeoservice.es/es>.
- <https://www.gatetechzone.com>.